

Iepirkuma "Nekustāmo īpašuma apdrošināšana"
PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM
Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2016/106

1. Kopējā informācija:

Nr. p. k.	Pozīcijas	Apraksts
1.1.	Uzņēmums	PIKC „Daugavpils tehnikums”
1.2.	Reģistrācijas numurs	2734003068
1.3.	Nodokļu maksātāja numurs	90009625574
1.4.	Darbības nozare	Izglītība
1.5.	Juridiskā adrese	Strādnieku ielā 16, Daugavpils, LV-5404
1.6.	Kontaktpersona	Alla Obolevičamob.tālr.28804984,e-pasts:Alla.Oboleviča@daugvt.lv

2. Apdrošināšanas termiņš: no 17.12.2016. līdz 16.12.2017.

3. Apdrošināšanas riski:

Nr. p. k.	Riski	Limits
3.1.	Ugunsgrēks (uguns, eksplozija, tiešs zibens spēriens, vadāma lidaparāta vai tā daļu uzkrišana)	Bez limita apdrošinājuma summas ietvaros
3.2.	Ūdensvadu avārijas (inženierkomunikāciju pēkšņa avārija)	Bez limita apdrošinājuma summas ietvaros
3.3.	Dabas stihijas (vētra, krusa, nepārtraukta snigšana, koku un mastu uzkrišana, zemes iegruvums, zemes nogruvums, zemestrīce, triecienvilnis)	Bez limita apdrošinājuma summas ietvaros
3.4.	Plūdi	Bez limita apdrošinājuma summas ietvaros
3.5.	Trešo personu prettiesiska rīcība (zādzība ar ielaušanos, laupīšana, vandālisms tai skaitā „grafiti” (apzīmēšanas) un transportlīdzekļa trieciens)	Bez limita apdrošinājuma summas ietvaros
3.6.	Zibens iedarbības rezultātā radies strāvas impulss vai pārspriegums	Bez limita apdrošinājuma summas ietvaros
3.7.	Ārējie cauruļvadi, kas atrodas uzņēmuma teritorijā, atzarojas no apdrošinātas ēkas līdz maģistrālajam vadam un apdrošinājumaņēmējs ir atbildīgs par to ekspluatāciju	Bez limita apdrošinājuma summas ietvaros
3.8.	Stikli bez pašriskā	Bez limita apdrošinājuma summas ietvaros

Apdrošināšanas polises darbības laikā vēlamais pašrisks 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.,3.5.,3.6.,3.7. punktos sastāda EUR213.00 (divi simti trīspadsmit eiro 00 centi), apdrošināšanas gadījumiem ar 3.8.panta risku pašriskā nav.

4. Īpašumu apraksti:

Nr. p. k.	Pozīcijas	Apdrošināmā objekta atrašanās adrese														
		Strādnieku 16 Māc. korp.	Mendeļejeva 1 Māc. korp.	Varšavas 21A Autorem. darbn.	Varšavas 23 Māc. korp.	Varšavas 23 Šķūnis Nr.1	Varšavas 23 Šķūnis Nr.2	Bauskas 21 Ēdīnca	Bauskas 23 Sporta ēka	Bauskas 23 Dien. viesn.	Bauskas 25 Dien. viesn.	Kaunas 25 Garāža Nr.1	Kaunas 25 Garāža Nr.2	Kaunas 25 Māc. korp. Nr.1	Kaunas 25 Māc. korp. Nr.2	Kaunas 25 Māc. korp. Nr.3
4.1.	Ēku, būvju, nedzīvojamo telpu īpašuma vērtība, €	1777079	2593388	543971	918857	6276	1571	41132	64772	955276	966467	5196	5184	33917	10938	17950
4.2.	Iekšējās apdares remonta īpašuma vērtība, €	216250	247554	543971	918857	10209	1571	8537	-	250216	241014	-	-	-	-	-
4.3.	Ēku, būvju, nedzīvojamo telpu apdrošinājuma summa, €	5253390	6338610	573390	2353320	77150	8250	954810	38100	1882080	2004840	103950	79725	1020225	276000	472125
4.4.	Vēlamais pašrīks, €	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213
4.5.	Vai īpašumam ir bijuši radīti zaudējumi pēdējo trīs gadu laikā	Nē	Nē	Nē	Nē	Nē	Nē	Nē	Nē	Nē	Nē	Nē	Nē	Nē	Nē	Nē
4.6.	Objekts atrodas	Jaukta dzīvojamo un darījumu iestāžu teritorijā														
4.7.	Objekta pielietojums	Patstāvīgi apsaimniekots														
4.8.	Būvniecības gads	1986	1962	1960	1902	1948	1967	1972	2009	1959	1963	1950	1950	1900	1900	1900
4.9.	Pēdējā kapitālā remonta gads	2014	2014	2014	2014	2013	2013	2013	-	2014	2014	-	-	-	-	-
4.10.	Stāvu skaits	3	4	1	2	1	1	2	2	3	4	1	1	3	2	2
4.11.	Atrašanās stāvs	1-3	1-4	1	1-2	1	1	1-2	1-2	1-3	1-4	1	1	1-3	1-2	1-2
4.12.	Kopējā platība, m ²	5837,1	7042,9	637,1	2614,8	154,3	16,5	1060,9	76,2	2091,2	2227,6	138,6	106,3	1360,3	368,0	629,5
4.13.	Pagrabs	Ir	Ir	Nav	Ir	Nav	Nav	Ir	Nav	Ir	Ir	Nav	Nav	Ir	Nav	Nav
4.14.	Bēniņi	Nav	Nav	Ir	Ir	Nav	Nav	Nav	Nav	Ir	Ir	Nav	Nav	Ir	Ir	Ir
4.15.	Ārsienas	Ķieģeļu, nosiltinātas	Ķieģeļu, nosiltinātas	Ķieģeļu, nosiltinātas	Ķieģeļu	Ķieģeļu	Ķieģeļu	Ķieģeļu	Ķieģeļu	Ķieģeļu, nosiltinātas	Ķieģeļu, nosiltinātas	Ķieģeļu	Ķieģeļu	Ķieģeļu	Ķieģeļu	Ķieģeļu
4.16.	Starp sienas	Ķieģeļu	Ķieģeļu	Silikāta bloku	Koks, režģis	Ķieģeļu	Ķieģeļu	Reģģis	Ķieģeļu	Gāzbetona bloki	Gāzbetona bloki	Ķieģeļu	Ķieģeļu	Ķieģeļu	Ķieģeļu	Ķieģeļu
4.17.	Jumta pārsegumu nesošās konstrukcijas	Dzelzbetona	Dzelzbetona	Dzelzbetona	Koka	Koka	Koka	Dzelzbetona	Dzelzbetona	Dzelzbetona	Dzelzbetona	Koka	Koka	Koka	Koka	Koka
4.18.	Jumta seguma materiāls	Ruberoīds	Ruberoīds	Skārds	Skārds	Šiferis	Skārds	Ruberoīds	Skārds	Guttapral	Guttapral	Šiferis	Šiferis	Šiferis	Šiferis	Šiferis
4.19.	Starpstāvu pārsegumi	Dzelzbetona	Dzelzbetona	Dzelzbetona	Koka	-	-	Dzelzbetona	Dzelzbetona	Dzelzbetona	Dzelzbetona	-	-	Koka	Koka	Koka
4.20.	Logi un durvis	Jauni	Jauni	Jauni	Jauni	Jaunas	Jaunas	Jauni	Jauni	Jauni	Jauni	Jauni	Jauni	Veci	Veci	Veci
4.21.	Apdares darbu līmenis – kvalitāte	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Laba	Nav sen veikti	Nav sen veikti	Nav sen veikti
4.22.	Apkures sistēma	Centrālā apkure ar pieslēgumu pilsētas apkures sistēmai														
4.23.	Ūdensvads	Jauns	Daļēji jauns	Jauns	Jauns	-	-	Jauns	-	Jauns	Jauns	Sliktā tehniskā stāvoklī, 20 gadus un vairāk nav remontēts				
4.24.	Kanalizācija	Jauna	Daļēji jauna	Jauna	Jauna	-	-	Jauna	-	Jauna	Jauna	Sliktā tehniskā stāvoklī, 20 gadus un vairāk nav remontēta				
4.25.	Elektroinstalācija	Jauna	Jauna	Jauna	Jauna	-	-	Jauna	-	Jauna	Jauna	Sliktā tehniskā stāvoklī, 20 gadus un vairāk nav remontēta				
4.26.	Ugunsdrošības pasākumi	Ir	Ir	Ir	Ir	-	-	Dūmu detektori	-	Ir	Ir	-	-	-	-	-
4.27.	Vietējā ugunsdzēsības komanda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.28.	Automātiskās ugunsdzēsības iekārtas	Ir	Ir	Ir	Ir	-	-	-	-	Ir	Ir	-	-	-	-	-
4.29.	Sprinkleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.30.	Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads	Ir	Ir	Ir	Ir	-	-	-	-	Ir	Ir	-	-	-	-	-

Nr. p. k.	Pozīcijas	Apdrošināmā objekta atrašanās adrese														
		Strādnieku 16 Māc. korp.	Mendeļejeva 1 Māc. korp.	Varšavas 21A Autoremont. darbn.	Varšavas 23 Māc. korp.	Varšavas 23 Šķūnis Nr.1	Varšavas 23 Šķūnis Nr.2	Bauskas 21 Ēdnīca	Bauskas 23 Sporta ēka	Bauskas 23 Dien. viesn.	Bauskas 25 Dien. viesn.	Kauņas 25 Garāža Nr.1	Kauņas 25 Garāža Nr.2	Kauņas 25 Māc. korp. Nr.1	Kauņas 25 Māc. korp. Nr.2	Kauņas 25 Māc. korp. Nr.3
4.31.	Ugunsdzēsības krāni	Ir	Ir	Ir	Ir	-	-	-	-	Ir	Ir	-	-	-	-	-
4.32.	Ugunsdzēsības signalizācija	Ir	Ir	Ir	Ir	-	-	Ir	-	Ir	Ir	-	-	-	-	-
4.33.	Zibensnovēdēji	Ir	Ir	Ir	Ir	-	-	-	-	Ir	Ir	-	-	-	-	-
4.34.	Rokas ugunsdzēsīgie aparāti	43	22	6	10	1	1	6	-	13	14	5	5	1	1	1
4.35.	Tuvākā VUGD komanda, km attālumā	1,1	1,6	1,2	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4.36.	Signalizācija	Ir	Ir	Ir	Ir	Ir	Ir	Ir	-	Ir	Ir	Ir	Ir	Ir	Ir	Ir
4.37.	Kontaktdevēji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.38.	Kustību detektori	Ir	Ir	Ir	Ir	Ir	Ir	Ir	-	Ir	Ir	Ir	Ir	Ir	Ir	Ir
4.39.	Video novērošana	Ir	-	-	-	-	-	Ir	-	Ir	Ir	Ir	Ir	Ir	-	Ir
4.40.	Signalizācija pieslēgta	24 stundas diennaktī, ir trauksmes poga														
4.41.	Apsardze	Tikai naktī, bruņota, apsardzes firma														
4.42.	Iekārtu, mašīnu tehnisko apkope un remonts	Veic uzņēmuma darbinieki														

5. Apdrošināšanas prēmijas:

Nr. p. k.	Objekts, adrese	Apdrošināšanas prēmija
5.1.	Mācību korpuss Strādnieku ielā 16, Daugavpils, LV-5404	€
5.2.	Mācību korpuss Mendeļejeva ielā 1, Daugavpils, LV-5410	€
5.3.	Autoremonta mācību darbnīca Varšavas ielā 21A, Daugavpils, LV-5404	€
5.4.	Mācību korpuss Varšavas ielā 23, Daugavpils, LV-5404	€
5.5.	Šķūnis Nr.1 Varšavas ielā 23, Daugavpils, LV-5404	€
5.6.	Šķūnis Nr.2 Varšavas ielā 23, Daugavpils, LV-5404	€
5.7.	Ēdnīca Bauskas ielā 21, Daugavpils, LV-5404	€
5.8.	Sporta ēka Bauskas ielā 23, Daugavpils, LV-5404	€
5.9.	Dienesta viesnīca Bauskas ielā 23, Daugavpils, LV-5404	€
5.10.	Dienesta viesnīca Bauskas ielā 25, Daugavpils, LV-5404	€
5.11.	Garāža Nr.1 Kauņas ielā 25, Daugavpils, LV-5404	€
5.12.	Garāža Nr.2 Kauņas ielā 25, Daugavpils, LV-5404	€
5.13.	Mācību korpuss Nr.1 Kauņas ielā 25, Daugavpils, LV-5404	€
5.14.	Mācību korpuss Nr.2 Kauņas ielā 25, Daugavpils, LV-5404	€
5.15.	Mācību korpuss Nr.3 Kauņas ielā 25, Daugavpils, LV-5404	€
5.16.	KOPĀ:	€

Parakstītāja vārds, uzvārds _____

Ieņemamais amats _____

Paraksts _____

Datums _____

